




**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W BUSKU-ZDROJU**

☎ 41 378-35-73

Fax 41 378-27-88

SE.Ia-4261/3 /19



Busko-Zdrój, dnia 2019-03-04

**ROCZNA, OBSZAROWA OCENA
JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE
GMINY ZŁOTA**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku Zdroju zgodnie z § 23.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r.w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz.U. z 2017 r. poz.2294 ze zm/ przesyła **obszarową ocenę jakości wody na terenie gminy Złota za rok 2018.**

Monitoring jakości wody do spożycia (kontrolny i przeglądowy) realizowany jest w ramach kontroli urzędowej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku -Zdroju, oraz w ramach kontroli wewnętrznej przez zarządców wodociągów.

Monitoring jakości wody do spożycia przez ludzi to regularne, specjalistyczne badanie ich parametrów. Jego wyniki dostarczają informacji o ilościowym i jakościowym stanie wód i w razie potrzeby sygnalizują ewentualne zagrożenia oraz wynikającą z nich konieczność podjęcia odpowiednich działań zapobiegawczo – naprawczych.

1. Nadzorem sanitarnym na terenie gminy Złota objęte są wodociągi:

- Chroberz
- Złota Graby
- Złota Lubowiec
- Stawiszycy

2. Jednostką odpowiedzialną za jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej przez wodociągi Chroberz, Złota Graby, Złota Lubowiec, Stawiszycy jest:

**Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Parkowa 11, 28-425 Złota**

3. Wielkość produkcji wody i sposób jej uzdatniania

Lp.	Przedsiębiorca	Wodociąg (produkcja wodociągu)	Produkcja łączna	Rodzaj uzdatniania
1.	Samorządowy Zakład	Chroberz (170 m ³ /dobę)	573 m ³ /dobę	Odmanganianie

niepodlega

POLEKA
OTULECIE ODZYBKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI



	Gospodarki Komunalnej ul. Parkowa 11, 28-425 Złota			
		Złota (wodociąg wyłączono z eksploatacji)		-
		Złota Graby (5 m ³ /dobę)		-
		Złota Lubowiec (229 m ³ /dobę)		-
		Stawiszycie (169 m ³ /dobę)		Odżelazianie

4. Łączna liczba ludności zaopatrywana w wodę z wodociągów: **4 716 osób**

5. Liczba zbadanych prób:

Liczba zbadanych prób:	Wodociąg	Sprawozdanie z badań
Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Parkowa 11, 28-425 Złota	Chroberz	Ib/89/N/18 z dnia 19.03.2018 (Chroberz sklep) Ib/217/N/18 z dnia 16.07.2018 (OZ Chroberz) Ib/324/N/18 z dnia 15 X 2018 (SP Chroberz) 373/PAF/2018 z dnia 22.02.2018(SP Chroberz) 1716/PAF/2018 z dnia 28.05.2018 (Hydrofornia Chroberz) 3132/PAF/2018 z dnia 14.08.2018 (hydrofornia Chroberz) 3341/PAF/2018 z dnia 06.09..2018(Chroberz Hydrofornia) LHS.9051.1.280.2018 z dnia 26.04.2018(SP Chroberz) 3714/PAF/2018 z dnia 01.10.2018 (SP Chroberz) Ib/865/S/18 z dnia 19.10.2018(SP Chroberz) 2349/2018 z dnia 29.06.2018, (SP Chroberz)
	Złota	Wodociąg wyłączony z eksploatacji

	Złota Graby	Ib/103/N/18 z dnia 09.04.2018 (Osiedle Graby posesja nr2) Ib/325/N/18 z dnia 15.10.2018 (Osiedle Graby posesja 10) 849/PAF/2018 z dnia 29.03.2018 (SZGK Złota) 2880/PAF/2018 z dnia 25.07.2018 (Złota Graby 3
	Złota Lubowiec	Ib/4/N/18 z dnia 17.01.2018 (SP Złota) Ib/216/N/18 z dnia 16.07.2018 (UG Złota) Ib/283/N/18 z dnia 17.09.2018 (Wola Chrobberska 2) LHS.9051.1.281.2018 z dnia 26. 04.2018 (OZ Złota) 372/PAF/2018 z dnia 21.02.2018(SZGK Złota) 1717/S/18 z dnia 28.05.2018 (SZGK Złota) 2148/PAF/2018 z dnia 21.06.2018 (SZGK Złota) 3133/PAF/2018 z dnia 14.08.2018 (SZGK Złota) 3342/PAF/2018 z dnia 06.09.2018 (SZGK Złota) 4547/PAF/2018 z dnia 19.11.2018 SP Złota) 4547/PAF/2018 z dnia 19.11.2018 (SP Złota)
	Stawiszyce	Ib/79/N/18 z dnia 02.03.2018 (Probołowice 58 - posesja) Ib/133/N/18 z 19.05.2018 (SP Miernów) Ib/262/N/18 z dnia 17.08.2018,(Stawiszyce 6) LHS.9051.1.263. 2018 z dnia 20.04.2018 (SP Miernów) LHS.9051.1.263. 2018 z dnia 20.04.2018 (SP Miernów) Ib/370/N/18 z dnia 04.12.2018(Stawiszyce sklep 48) 825/PAF/2018 z dnia 28.03.2018 (SP Miernów) 2147/PAF/2018 z dnia 21.06.2018 (hydrofornia) - 2879/PAF/2018 z dnia 825/PAF/2018 z dnia 25.07.2018 (Probołowice 58) 3715/PAF/2018 z dnia 01.10.2018 (SP Miernów) Ib/370/N/18 z dnia 04.12.2018(Stawiszyce sklep 25.07.2018 (Probołowice 58) 3715/PAF/2018 z dnia 01.10.2018 (SP Miernów) Ib/370/N/18 z dnia 04.12.2018(Stawiszyce sklep

6. Przekroczenia wartości dopuszczalnych

W wodociągu publicznym **Chroberz** w 2018r. woda w badanym zakresie odpowiadała wymogom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz.U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm/.

W wodociągu **Złota Graby** woda w badanym zakresie odpowiadała wymogom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz.U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm/.

W wodociągu **Złota Lubowiec** woda w badanym zakresie odpowiadała wymogom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz.U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm/.

W wodociągu **Stawiszyce** w 2018r. odnotowano przekroczenie parametru żelaza w jednej próbie--sprawozdanie z badań Nr.LHS.9051.1.263.2018 z dnia 20.04.2018r

7. Prowadzone postępowanie administracyjne

W roku 2018 wydano 1 decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi, 1 decyzję opłatową za kwestionowaną jakość wody, decyzję stwierdzającą przydatność wody do spożycia. w wodociągu Stawiszycze na zarządcę wodociągu tj. Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Złotej oraz wydano :

- 4 oceny o przydatności wody do spożycia dla wodociągu Złota Graby
- 11 ocen o przydatności wody do spożycia dla wodociągu Złota Lubowiec
- 12 ocen o przydatności wody do spożycia dla wodociągu Stawiszycze
- 11 ocen o przydatności wody do spożycia dla wodociągu Chroberz

8. Działania naprawcze

Działania naprawcze w przypadku stwierdzenia przekroczeń parametrów fizyko-chemicznych polegały głównie na czyszczeniu filtrów odżelaziających na ujęciu wody i płukaniu sieci magistralnych, wodociągowych zaopatrujących ludność w wodę. Z uwagi na nieprzewidywalność wystąpienia zanieczyszczenia mikrobiologicznego i parametrów fizykochemicznych wody konieczne jest stałe monitorowanie jakości wody w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez właściciela / administratora urządzenia wodociągowego oraz przeanalizowanie przez producenta wody swoich działań eksploatacyjnych w celu wykluczenia różnych czynników mających wpływ na jakość wody. Ważnym elementem kontroli wewnętrznej jakości wody prowadzonej przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne jest prowadzenie zapisów z prowadzonych napraw, modernizacji i innych prac ingerujących np. w system uzdatniania wody.

9. Ocena ryzyka zdrowotnego związanego ze stwierdzoną nieodpowiednią jakością wody

W 2018r. nie stwierdzono pogorszenia stanu zdrowia spowodowanego nieodpowiednią jakością wody przeznaczonej do spożycia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku Zdroju przekazuje powyższą obszarową ocenę właściwemu wójtowi / burmistrzowi / prezydentowi miasta, jako informację konieczną do podjęcia działań mających na celu zaopatrzenie konsumentów w wodę o właściwej jakości - § 23 ust. 5

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz.U. z 2017 r. poz.2294 ze zm/.

HA/KP

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Złota ul. Sienkiewicz 79, 28-425 Złota
2. Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Złotej ul. Parkowa 11, 28-425 Złota
3. a/a

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
Krzysztof Socha